

腾讯小场景：丰富的车内数字化生活。

车道偏离警告系统：请现在记住您的设置

召回：对 iX3 (G08 BEV) 控制单元进行编程 (BMU)

G38PHEV 质量提升

质量措施：解决了安卓 11 环境下歌曲标题切换时的问题

质量措施：环视视图

功能更新和质量改进

远程软件升级和版本说明的有效性

有关以前版本的信息

更新车内集成式用户手册

有关此升级的特别提示（请在升级前确认并移除非官方加装改装）

面向混合动力汽车的特殊提示

使用 my BMW 应用程序进行数据传输

### 腾讯小场景：丰富的车内数字化生活。

BMW与腾讯联合开发的车载应用开放平台为您带来种类繁多，“即用即走”的小场景们，丰富车内数字化体验的同时，免去下载应用的烦恼。当前版本涵盖视听影音，儿童教育，出行娱乐，美食推荐和新鲜资讯等众多小场景，同时支持语音唤醒功能，让您开车路上“不掉线”。



### 车道偏离警告系统：请现在记住您的设置

如果您不希望车道偏离警告系统定期干预您的行驶状况，现在您可以在设置中永久关闭该功能。然后，即使在重新启动车辆后，车道偏离警告系统仍将处于关闭状态，直到您自己重新启动该功能。

### 召回：对 iX3 (G08 BEV) 电池控制单元进行编程 (BMU)

本次召回范围内车辆存在电池控制单元的软件设计问题。如果发生非常严重的事故，则12V车辆电气系统及其组件可能会因传输到车辆电气系统的高压电压而受到功能的损坏。如果控制单元和组件由于高压电网可能产生的高电压而损坏，则可能导致碰撞后功能（例如警告指示灯，车辆照明或紧急救援电话功能）无法正常工作。

经销商将主动联络受召回影响的客户，并为客户在召回正式开始日期之后预约回厂检修事宜。

召回代码：0061030600

### G38PHEV 质量提升

该升级可以提高车辆电池的冷却策略。

质量措施：解决了安卓 11 环境下歌曲标题切换的问题

此次升级解决了主机与 Android 11 和作为主动蓝牙协议的 AVRCP1.6 配合使用时，已知的歌曲切换问题。

### 质量措施：环视视图

中央信息显示器（CID）上的环视视图可能没有正确定位。涉及特殊故障编号 0066490100 的技术升级的车辆，将由该远程软件升级措施解决

### 功能更新和质量改进

此远程软件升级使现有功能保持最新技术状态，同时包括质量改进。



### 远程软件升级和版本说明的有效性

此升级的新功能和功能增强仅在您的车辆具有相应配置时才有效。有关车辆配置的信息，请通过车辆的集成式用户手册、服务合作伙伴或 BMW 互联驾驶客户服务获取。

### 有关以前版本的信息

通过升级，电动行驶里程显示可能被设为零。但车辆的电动行驶里程未丢失，而是存放在车辆的其他位置。在这种情况下，如果您想记录电动行驶里程状态，请联系 BMW 授权维修中心。

### 更新车内集成式用户手册

通过此远程软件升级，车内集成式用户手册将获得最新信息。

有关此升级的特别提示（请在升级前确认并移除非官方加装改装）

- 重要提示：请在启动和升级期间移除所有您使用过的 OBD 诊断系统（行车日志、全球定位系统跟踪器）。
- 升级后重新加载互联驾驶应用可能需要行驶一段时间。
- 升级倒计时完成后，才能离开并锁上您的车辆。
- 升级后，一些设置可能会复位（例如，互联音乐或消息设置），需要重新激活。

- 升级期间或者之后，由于重启一些车辆系统，在显示屏上可能显示检查信息。注意检查信息，并检查这些信息在重启后是否继续显示（例如驻车制动器、动力总成中的功能故障）。
- 针对 iOS 用户的“重要提示”：使用智能手机传输升级时，请在车内“移动设备”菜单中通过蓝牙和无线局域网进行连接。如果蓝牙和/或无线局域网图标显示为灰色，请首先在“移动设备”子菜单的设置中激活应用和蓝牙音频。
- 针对 M 系车辆的重要提示：基于必要的发动机冷却，远程软件升级的安装提示可能在发动机关闭约 30-60 分钟后才显示。仅在发动机启动前显示提示。因此，为进行安装，请在下次伴随发动机启动登车时，等待至向您显示安装提示。
- 给行车记录仪用户的重要提示：升级后将重置初始设置并删除拍摄的視頻

### 面向混合动力汽车的特殊提示

- 若在充电期间进行远程软件升级，则充电过程将中断并且不会自动继续。
- 充电和空调设置可能在远程软件升级后重置（如充电设置从 16A 变为 6A）。因此，请于升级完成后，在设置下的相应菜单中重新设置您的偏好。



### 使用 my BMW 应用程序进行数据传输

除了通过车辆下载远程软件升级数据以外，您还可以通过 my BMW 应用程序下载数据。当您下一次进入车辆时可以通过 Wi-Fi 和蓝牙连接您的 BMW 车辆并传输数据至车辆，并在适当的时间选择车辆升级。